



Deaktivierung Frostschutz

Liebe Mieter,


Langsam wird es wieder kälter und die Heizungsaison startet. Damit die GETEC Heating Temperaturoptimierung ideal ablaufen kann, schalten Sie frühstmöglich den Frost Mode Ihres Gerätes aus.



Hinweis: Alle Sicherungen müssen eingeschaltet sein.


1. Schritt

- Menü-Taste drei Sekunden gedrückt halten
- Erweitertes Menü wird sichtbar





2. Schritt

- Menü-Taste erneut 1x betätigen





3. Schritt

- Drücken Sie 2x  um zwischen den Symbolen in der oberen Leiste zu navigieren, bis  aufleuchtet.





4. Schritt

- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von .




5. Schritt

- Drücken Sie 1x auf , damit die Anzeige von „ON“ auf „OFF“ wechselt.



6. Schritt

- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von .
- Fertig, der Frostschutzmodus wurde erfolgreich deaktiviert




Hinweis: Innerhalb der ersten 3 Tage nach Deaktivierung kann es zu Temperaturabweichung kommen.

Bei Störungen oder Nichtfunktion wenden Sie sich an den Ihnen bekannten Reparaturdienst.



Aktivierung Frostschutz



Sollten sich wieder Sommertemperaturen einstellen oder Sie planen eine Abwesenheit bzw. Urlaub, dann können Sie den Frostschutz Ihres Gerätes mit folgenden Schritten wieder aktivieren.

Achtung: Schalten Sie die Sicherung für das Gerät nicht aus!

1. Schritt

- Menü-Taste drei Sekunden gedrückt halten
- Erweitertes Menü wird sichtbar






2. Schritt

- Menü-Taste erneut 1x betätigen





3. Schritt

- Drücken Sie 2x  um zwischen den Symbolen in der oberen Leiste zu navigieren bis  aufleuchtet





4. Schritt

- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von 




5. Schritt

- Drücken Sie 1x , damit die Anzeige von „OFF“ auf „ON“ wechselt.



6. Schritt

- Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken von 
- Fertig, der Frostschutzmodus wurde erfolgreich aktiviert.

